УТВЕРЖДАЮ МБОУ СОШ № 8 Павленко

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры (93 к) ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

Nº 2

	• ·			
г. Пятигорск		« 22 »	02	_ 20 <u>//</u> г.
Наименование территориального				
образования субъекта РФ				

1. Общие сведения об объекте

- краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8, МБОУ СОШ № 8

 1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 357500, Ставропольский край, г.
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения) <u>357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Буачидзе, 5</u>
 - 2. Характеристика деятельности организации на объекте
- 2.1. Дополнительная информация <u>сфера деятельности образование, виды оказываемых услуг: предоставление бесплатного образования по общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительным общеразвивающим программам, услуги предоставляются на объекте и на дому, категория, получаемых услуги дети, услуги предоставляется следующим категориям инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, в школе обучаются 265 учащихся, плановая мощность 160 человек, 2 смены</u>
 - 3. Состояние доступности объекта
 - 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) трамвай № 4 от остановки «Людмила» до остановки «Нижние радоновые ванны», от остановки «Лермонтовский разъезд» до остановки «Цветник», трамвай № 1 от остановки «Мясокомбинат» до остановки «Нижние радоновые ванны», от остановки «Железнодорожный вокзал» до остановки «Цветник», трамвай № 5 от остановки «Пятый переулок» до остановки «Цветник», от остановки «Горячеводская площадь» до остановки «Нижние радоновые ванны», трамвай № 8 от остановки «Микрорайон Бештау» до остановки «Цветник», от остановки «Иветник», от остановки «Людмила» до остановки «Нижние радоновые ванны»; автобус № 1 от остановки «Железнодорожный вокзал» до остановки «Тарханы», от остановки «Провал» до остановки «Тарханы», маршрутные такси, следующие до остановки «Верхний рынок»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: от остановки «Цветник» 400 м, от остановки «Нижние радоновые ванны» 500 м, от остановки «Тарханы» 100 м, от остановки «Верхний рынок» 1 км.
- 3.2.2 время движения (пешком) от 2 до 12 минут
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нерегулируемые
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; визуальная
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть*, *нет* (описать) <u>есть</u>, <u>имеются бордюры</u>, <u>высота бордюров</u> не превышает соответствующих норм

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	A

^{* -} указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Ochophila ethyletypua-	Состояние доступности,	Приложение		
№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	в том числе для основных категорий инвалидов**	№ на плане	№ фото	
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ду	1	1,1a,2, 2a	
2	Вход (входы) в здание	ДУ	2	№3,4.5	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	дч-и (к,о,с)	3		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	дч-и (к,г,с)	4		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (K, C)	5	№ 6,7,8	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	дч-и (г, с, о, к)			
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	дч-и (к, г, с)	st		

^{**} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5.	ИТОГОВОЕ	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	о состоянии доступности ОСИ:
J.J.			O COCIONENN MOCIVILEOCIN CACAL.

4	Управлен	чческое	пешение	(проект)
ч.	JIIHADIICI	JUNIOR	Demenne	

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки	
	транспорта)	
8.	Все зоны и участки вывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; р	
i.3 O:	жидаемый результат (по состоянию доступности)	после выполнения работ по адаптаци
	ка результата исполнения программы, плана (по сос ля принятия решения требуется, не требуется (нужно	· ,
4.4. Д. 4.4.1. (наиме жизне 4.4.2.	ка результата исполнения программы, плана (по сос пя принятия решения требуется, не требуется (нужно согласование на Комиссии снование Комиссии по координации деятельности деятельности для инвалидов и других МГН) согласование работ с надзорными органами (в ектуры, охраны памятников, другое - указать)	ре подчеркнуть): в сфере обеспечения доступной срес
1.4. Д. 1.4.1. Унаиме жизне 1.4.2. прхит 1.4.3. 1.4.4.	ля принятия решения требуется, не требуется (нужно согласование на Комиссии	ре подчеркнуть): в сфере обеспечения доступной срес сфере проектирования и строительсте ной документации; венником объекта);

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Р Φ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ: Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к объекту 2. Входа (входов) в здание на _____ л. 3. Путей движения в здании на _____ л. 4. Зоны целевого назначения объекта на ____ л. 5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л. 6. Системы информации (и связи) на объекте на ___ л. Результаты фотофиксации на объекте на л. Поэтажные планы, паспорт БТИ на л. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) Руководитель рабочей группы директор МБОУ СОШ №8 И. Н. Павленко (Должность, Ф.И.О.) Члены рабочей группы: Заместитель директора по УВР И. М. Яныкина Заместитель директора по АХЧ А. Е. Островерхов Председатель ПК МБОУ СОШ № 8 Г. В. Агаркова В том числе: представители общественных организаций инвалидов (Должность, Ф.И.О.) (Подпись) (Должность, Ф.И.О.) (Подпись) представители организации, расположенной на объекте (Должность, Ф.И.О.) (Подпись) (Должность, Ф.И.О.) (Подпись) Управленческое решение согласовано «____», _______20___ г. (протокол №____ Комиссией (название).____

*		Приложени	ие 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №	OT «»	20	_ Γ.

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8,

35700, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Буачидзе, 5

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		емента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2	№3,4. 5	Нет кнопки вызова персонала	к, г,у,с		
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1,1a,2, 2a				
1.3	Лестница (наружная)	есть	6	№ 3,№ 9	Отсутствует тактильная лента	С		
1.4	Пандус (наружный)	есть	6	№ 3				
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние	Приложение		Рекомендации по адаптации	
	доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДУ			Текущий ремонт	

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:	

Приложение	2

к Акту обследования ОСИ к паспорту до	оступности ОСИ №
---------------------------------------	------------------

2. Входа (входов) в здания

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8.

35700, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Буачидзе, 5

Наименование объекта, адрес

	Наименование	Наличие элемента		иента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
№ п/п	таименование функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	6	№ 3				
2.2	Пандус (наружный)	есть	6	№ 3				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	6	№ 3	Отсутствуют направляющие поручни	к,о,с		
2.4	Дверь (входная)	есть	6	№ 3				
2.5	Тамбур	нет			1			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДУ		2	По мере поступления финансирования

$*$ указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C, Γ , У) – доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:	4
· ·	

20 г.

OT	((>>	

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8.

35700, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Буачидзе, 5

	Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов				
№ п/п	планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид рабс
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	№ 10,11	Отсутствуют направляющие поручни, звуковые ориентиры	K, O, C		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	7	№ 11				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует пандус	К		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					+	
3.5	Дверь	есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		•	Отсутствие тактильных пиктограмм, звуковых и визуальных ориентиров	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне			٤				

II Заключение по зоне:

11 Jakino tenne no sone.										
Наименование	Состояние доступности*	Прилс	жение	Рекомендации по адаптации						
структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ						
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	дч-и (к, о, с)			Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания						

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C, Γ , Y) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C, Γ , Y) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

^{**}указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:			
+,			Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №	OT ≪	>>	20 г.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I — зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8. 35700, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Буачидзе, 5

	Наименование	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов				
№ п/п	функционально- планировоч ного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть						
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			1-			
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне			0				

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	эжение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К, Г, С)			Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания Комментарий к заключению:

Приложение	4	(II)
TIPEDIOMOTING	т	(11)

к Акту обследования	ОСИ к паспорту достуг	пности ОСИ №
---------------------	-----------------------	--------------

» TO	>>	20	Г

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование		Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
функционально- планировочного элемента		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Прило	жение	Рекомендации по адаптации
структурно- функциональной зоны		№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Место приложения труда				

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C, Γ , У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C, Γ , У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с

ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:	2
---------------------------	---

			п	4(III)
к Акту обслед	ования ОСИ к пас	спорту доступности ОСИ №	OT « »	риложение 4(III) 20 г.
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
		езультаты обследования:		
4. Зонь		ачения здания (целевого по		.)
	Вари	ант III – жилые помещения	I	
менование	Наличие	Выявленные нарушения		по адаптации

Наименование Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		гации		
планировочного элемента	ланировочного есть/№ на № Содер		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
Жилые помещения	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности*	Прило	жение	Рекомендации по адаптации		
структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ		

^{*} указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (K, O, C, Γ , У) — доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (K, O, C, Γ , У) — доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Сомментарий к заключению:	
---------------------------	--

OT «	>>

20

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8,

35700, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Буачидзе, 5

ge	Наименование	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов				
№ п/п	функционально- планировочного элемента	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5	№ 6,7,8	Нет поручней	С, К		
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						4	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	и* Акта № на		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	дч-и(к,с)	*	9	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: Д Π -B - доступно полностью всем; Д Π -И (K, O, C, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Коммента	рий к заключению:		

11

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8,

35700, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Буачидзе, 5

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствие визуальных ориентиров	С	-	
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют звуковые ориентиры, нет кнопки вызова персонала	С,К,О,Г		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие тактильных пиктограмм	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				- b-			

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации	
структурно-		№ на	№ фото	(вид работы)**	
функциональной зоны		плане		к пункту 4.1 Акта	
				обследования ОСИ	
				Частично – текущий	
Системы информации	ДЧ-И (Г, С,О, К)			ремонт, остальное по мере	
на объекте	д 1-и (1, с,о, к)			поступления	
				финансирования	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично
избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:	